Situace - Bourání
1:100

Legenda – stávající stav

- Chodník ze zámkové dlažby
- Mlatový chodník
- plot z drátěného pletiva
- plot betonový
- kanalizace
- optický kabel (CETIN)
- nadzemní vedení NN do 1kV
- podzemní vedení NN do 1kV
- hranice pozemků

Legenda – SO-02 – bourání

- Schody – ocelová konstrukce a rošty + oboustranné zábradlí z trubek
- Chodník – mlat
  Stupně – beton. palisáda v=0,2m
- plot z drátěného pletiva
- plot betonový
- strom

925

4340

S

betonový sloup VO

CETIN

622/2
Netková Jarmila
Praha

622/1
SJM Štěrba Zdeněk + Miroslav
Lanškroun

93,26

94,0

betonový plot (sloupky+pole) v=1,8m

stávající mlat

betonový plot (sloupky+pole)

betonový sloupek

tráva

plot v=1,5m drátěné pletivo

plot (dle CETIN)

279

621

branka

plot plaňky+sloupky

dlažba 50/50

zídka

6x kamenný stupeň

2x kamenný stupeň

zídka

3240/2
Pecháček Petr
Lanškroun

betonový sloupek

plot (dle CETIN) drátěné pletivo

tráva

kanalizační šachta

plot na zdi betonová opěrná zeď

3240/3
Bartošek Pavlína
Lanškroun

plot drátěné pletivo

branka

vpusť

obrubník a část komunikace

pilíř

1500

sloup VO

obrubník

asfaltová komunikace v ulici Na Větru

betonový obrubník

3217/9

3217/10

3240/4

3862/1

100,4

Plot na podezdívce

stávající chodník zámková dlažba

Ing. Ivana Smolová, projektování ve stavebnictví
Na Kříbě 85, 560 02 Česká Třebová, IČO: 15592952

Investor: Město Lanškroun, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun Datum: 05/2023
Místo: Lanškroun, Na Větru
p.č. 3862/1 ostatní plocha, k.ú. Lanškroun
Akce: **Schody – oprava**

SO-02 Opěrné zídky a chodníky
Situace bourání M-1:100 **D01**