

# Koordinační situace 1:250

## Legenda – SO-01 Schody-oprava

- Nové schodiště
- OK + rošty

## Legenda – SO-02 Opěrné zídky a chodníky


- Nový chodník ze zámkové dlažby + palisádový obrubník
- opěrná zídka a základy ze ztraceného bednění/bet. palisád

## Legenda – stávající stav

- Chodník ze zámkové dlažby
- Mlatový chodník
- plot z drátěného pletiva
- plot betonový
- kanalizace
- optický kabel (CETIN)
- nadzemní vedení NN do 1kV
- podzemní vedení NN do 1kV
- hranice pozemků

## Legenda – SO-02 – bourání

- Chodník – mlat
- Stupně – beton. palisáda v=0,2m
- plot z drátěného pletiva
- plot betonový



Ing. Ivana Smolová, projektování ve stavebnictví  
Na Kříbě 85, 560 02 Česká Třebová, IČO: 15592952

Investor: Město Lanškroun, Nám. J.M.Marků12, Lanškroun

Datum: 05/2023

Místo: Lanškroun, Na Větru  
p.č. 3862/1 ostatní plocha, k.ú. Lanškroun

Akce: Schody – oprava

Koordinační situace M-1:250

C03