

POHLED Z VÝCHODU



POHLED Z JIHU

Navrhovaná opatření :
Výměna střešní krytiny včetně střešní oken. Použití oken stejné velikosti (a počtu), krytina z plechových čtvercových šablon v tmavě šedém/černém odstínu - zachování původního vzhledu.
Bourání a demontáže
1. demontáž hromosvodu - následná zpětná montáž do původní pozice
2. odstranění stávající krytiny z vláknocementových šablon, vč. všech doplňků střešní krytiny (zachytávače, větrací prvky, prostupy, záchytné prvky - použít při montáži nové krytiny), demontáž všech původních měděných klempířských prvků a žaluzií větraného hřebene
3. demontáž střešních oken a střešních světlíků, opatrný zásah do vnitřního sádrokartonového ostění oken, opatrný zásah do napojení vnitřní parozábrany
4. demontáž hustého laťování, demontáž kontralatí
5. odstranění původní podstřešní fólie - místy rozpadlá, nevyhovující materiál

Prohlídka současné stavu - případné opatření až po zjištění skutečného stavu
- kontrola stavu tepelné izolace
- kontrola stavu parozábrany ve skladbě střechy
- kontrola stavu odkrytých částí dřevěných prvků krovu
- kontrola stávajícího (měděného) plechování střechy
- kontrola stavu a funkce větracího hřebene
- kontrola stavu větracích otvorů pod okapovým žlabem
- kontrola stavu PVC fólie a vtoků u skrytého okapového žlabu

Nové konstrukce
6. oprava parozábrany v místě oken (případně i v ploše, kde dojde k zásahu do tepelné izolace)
7. doplnění minerální izolace ve skladbě střechy (předpoklad 10% plochy)
8. aplikace nové pojistné hydroizolační fólie na horní hranu krokví, ukončení na navazujících a prostupujících konstrukcích a prvcích lepením (s použitím systémových prvků)
9. osazení nových střešních oken a sestav střešních oken - dřevěná s izolačním 3sklem (vnitřní stínění instalováno dodatečně na rámy oken nebo do ostění)
10. napojení stávající parozábrany na rámy nových oken (doplnění parozábrany z vyztužené PE fólie)
11. osazení nového nezatepleného střešního výlezu rozměru 500x700mm do valby u ploché střechy nad výtahem - servisní přístup
12. osazení nového nezatepleného střešního výlezu rozměru 500x700mm u komínu
13. napojení nové pojistné hydroizolační fólie na osazované rámy nových střešních oken, osazení všech předepsaných doplňků střešních oken (žlábky)
14. montáž původních dřevěných kontralatí
15. oprava sádrokartonových podhledů v podkroví - ostění kolem střešních oken (tzn. ostění, nadpraží i parapet)
16. nová malba ostění střešních oken a pásu 0.3m na podhledu střechy kolem oken
17. vrácení původního hustého laťování nebo provedení nového prkenného bednění
18. nová střešní krytina ze čtvercových plechových šablon, vč. všech doplňků (nové provedení dle původního stavu - větrací prvky, prostupy, lopatkové sněhové zachytávače, záchytné háky), nový plechový obklad dřevěné konstrukce větraného hřebene
19. provedení hromosvodu v původním rozsahu - použití původního
20. nový nátěr žaluzií zvýšeného větraného hřebene - demontáž, odstranění původního nátěru, 2x nový nátěr vč. přípravy podklady, zpětná montáž

Veškeré rozměry budou před realizací a přípravou realizace ověřeny měřením a jakýkoliv nesoulad bude konzultován se stavebníkem nebo projektantem.
Předmětem této PD nejsou žádné jiné opravy a změny v podstřešním prostoru a podkroví pod řešenou střechou.

±0.000 = stávající úroveň podlahy 1.np

POHLED Z VÝCHODU A JIHU

1 : 100

A. NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ČTVERCOVÝCH ŠABLON, BARVA ČERNÁ
B. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VĚTRANÉHO HŘEBENE VČ. OPRAVY ŽAUZICÍ, BARVA ČERNÁ
C. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ STĚNY, KOMÍN

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - FEZN S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ČERNÁ
NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA - BARVA OPLECHOVÁNÍ ČERNÁ/TMAVĚ ŠEDÁ (STANDARDNÍ)

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT !

svoboda.plan

svoboda.plan s.r.o.
561 53 Dolní Čermná 391
e-mail. info@svobodaplan.cz

autor návrhu	
odp. projektant	Ing. Jiří Svoboda
projektant části	

název stavby :
ZŠ Dobrovského
oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

místo stavby :
k.ú. Lanškroun, č.parc. st.3217
Dobrovského č.p.630, Lanškroun

stavebník :
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun

stupeň PD	DPS	A4	4
datum	04/2024	měřítko	1 : 100
stavební objekt :		výkres č.	paré č.
část projektové dokumentace : D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
název výkresu : POHLED Z VÝCHODU A JIHU		D.1.1.4	