

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb

Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

P. O. Box 21

MĚSTSKÝ ÚŘAD Lanškroun		Zpracovatel
Dok. č. 77-2-2018		Spisový znak
Muka 4/163/2018		Skartační znak
Počet listů dokumentu: 2		
Počet příloh: 0		
Počet listů příloh: 0		

Město Lanškroun

Odbor investic a majetku

Oddělení investic

IDds: 27tbq25

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE

e-mail ze dne 16. 2. 2018
Jiri.zatloukal@lanskroun.eu

NAŠE ZNAČKA

ZÚ-00722/2018-13200

VYŘIZUJE / TELEFON

Kopalová, Ing. Lambert
+420 2 8404 1534
petr.lambert@cuzk.cz

V PRAZE DNE

26. 2. 2018

Věc: Vyjádření k žádosti o zrušení nivelačního bodu při demolici objektu v ulici S. Čecha 43

V návaznosti na Váš email ze dne 16. 2. 2018 sdělujeme následující informace:

Na daném objektu se nachází bod **Fe2-1** který je součástí pořadu III. řádu Základního výškového bodového pole (dále jen „ZVBP“) a geodetických základů ČR. Měřické značky uvedených bodů geodetických základů jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by při provádění stavebních prací došlo k odstranění či jinému ohrožení značky bodu, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací, oznámit toto Zeměměřickému úřadu, a to formou žádosti o přemístění, nebo odstranění značky geodetického bodu. Zeměměřický úřad žádá, aby se stal účastníkem příslušného stavebního řízení

O zrušení měřických značek bodů geodetických základů rozhoduje Zeměměřický úřad, jako orgán státní správy, podle zákona 359/1992 Sb.

Pokud by vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti trval na odstranění bodů ZVBP, je řešením zrušení bodu, avšak za podmínky, že žadatel poskytne finanční náhradu, vypočtenou ve výši vlastních nákladů Zeměměřického úřadu na zřízení adekvátního nového bodu. V tomto případě se jedná o částku cca **8 800,- Kč**. Přesná částka se určí dle stanovených cen za zřizování značek.

Znehodnocení bodu ZVBP bez rozhodnutí o jeho zrušení vydaného Zeměměřickým úřadem by bylo posuzováno jako přestupek, což zakládá důvod k vyvolání správního řízení ve věci porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

Ing. Jan Řezníček, Ph.D. v. r.
Ředitel Odboru geodetických základů

Za správnost odpovídá:

Ing. Petr Lambert

Vedoucí Oddělení zpracování dat a služeb

Příloha: 1 x kopie NÚ

V dalším písemném styku uveďte prosím číselný kód naší značky nacházející se v záhlaví tohoto dopisu.

tel.: +420 284 041 111, ID DS: 6yvadsa, www.cuzk.cz, e-mail: zu.praha@cuzk.cz, bankovní spojení: č. ú. 19-2828071/0710, IČ: 60458500

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: Fe2 Lanškroun-Krasíkov					
Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmožská výška Bpv	Výška z roku
		oddlílu	od počátku		
EF-65	Fe2-1	0.221	0.221	379.687 m	2002
<p>Místopisný popis: Lanškroun, dům čp.43, lékařs. pohotovost</p>		<p>Místopis:</p>			
<p>Stav a stáří objektu: značka na soklu 0,6 m nad zemí omítnutá podsklepená dvoupatrová cihlová stavba z roku 1900</p> <p>Poznámky:</p>		<p>Úz. jednotka: 381108601 Okres: Ústí nad Orlicí Obec: LANŠKROUN Kat. území: LANŠKROUN Vlastník/parc. č.: /</p>			
ZM-50	14-32		SMO-5	Moravská Třebová 5-0	
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK	
Č v	3	GTÚ		Y	589213 m
	Druh stab.	Řehoř		X	1081582 m
	N	1959			
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba
16° 36' 53,2"		49° 54' 44,0"	980967 mgal	981059 mgal	-3 mgal
Datum: 20.2.2018					