

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEDŘICHA SMETANY 460, LANŠKROUN – PROSTOR KOTELNY




Foto č.1 – Pohled do prostor kotelny, kde jsou viditelné vlhkostní poruchy na stěnách a spodní voda na podlaze



Foto č.2 – Pohled, kde jsou viditelné vlhkostní poruchy na stěnách a spodní voda na podlaze



Foto č.3 – Viditelná spodní voda na podlaze



Foto č.4 – Zařízení kotelny s šachtou na jímání spodní vody v rohu kotelny



Foto č.5 – Pohled na zařízení technologie



Foto č.6 – Jímka na spodní vodu o rozměru 1000x 500 mm

SANACE PROFESIONÁLNĚ



Foto č.7 – Vnitřní stěna sousedící s kotelnou



Foto č.8 – Prostor přiléhající ke kotelně



Foto č.9 – Neřešené prostory suterénu – dílna školníka



Foto č.10 – Kanalizační šachta v dílně školníka



Foto č.11 – Neřešené prostory suterénu – sklad vedle dílny školníka



Foto č.12 – Kanalizační šachta ve skladu vedle dílny školníka, zde je napojen samospádem odvod z jímky kotelny, šachta je odvedena do venkovní kanalizace

SANACE PROFESIONÁLNĚ



Foto č.13 – Sklad zimního vybavení, zde jsou dvě nové plastové šachty



Foto č.14 – Pohled na šachty ve skladu zimního vybavení



Foto č.15 – Šachta ve skladu zimního vybavení – blíže k obvodovému zdivu



Foto č.16 – Šachta ve skladu zimního vybavení – šachta k chodbě suterénu



Foto č.17 – Nová šachta v chodbě – nové šachty jsou propojeny



Foto č.18 – Nádvoří, které navazuje na suterénní prostor chodby a kotelny

Vypracoval: Bc. David Spurný

SANACE PROFESIONÁLNĚ

IZOLACE A SANACE ZDIVA-PRINS s.r.o. | ČECHOVA 969/19, 750 02 PŘEROV | IČ: 28591747 | DIČ: CZ 28591747
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENÁ LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ